

Legepladsinspektør:
Henrik Andersen-Dal
Certifikat fra:
DNV GL A/S
Certifikat nr. 057
Gyldig til 01-04-2022

Dals Legeplads & Udemiljø

INSTALLATIONS INSPEKTIONS RAPPORT

UDARBEJDET FOR:

Grundejerforening Slotsparken

Antal legepladser: 1



Inspektionstype: Installations inspektions rapport

Inspektionen er foretaget af:
Certificeret Legepladsinspektør

Navn

Henrik Andersen-Dal
Certifikat fra DNV GL A/S

Inspektions dato: 8 oktober 2020

Version 1.2.4/31-05-2012

Inspektions nr.: 328

Denne rapportskabelon må kun anvendes af certificerede legepladsinspektører med gyldigt certifikat fra DS Certificering A/S / DNV GL
Gyldigheden af certifikat fra DS Certificering A/S og DNV GL kan verificeres på www.dnvgl.dk

Dals Legeplads & Udemiljø
Ullerødvej 12
4690 Haslev
Tlf.: 42325367

Bank: Djurslands Bank
Reg. Nr. 7262
Konto 0001048502

CVR. nr.:
39827050
E-mail:
Slu.8541@gmail.com

INSPEKTIONSRAPPORT

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	1
2. Grundoplysninger:	1
3. Betingelser for inspektionen	1
4. Resultat:.....	1
5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:	2
6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:	3

2. Grundoplysninger:

Rekvirent:		
Kirkskov	Kontaktperson:	Hans Jørn Kirkskov
Nygade 65	Tlf.nr.:	
4690 Haslev	Mobil:	20234555
	E-mail:	kirkskov@hotmail.com

Inspektionssted:		
Grundejerforening Slotsparken	Kontaktperson:	Camilla Storm
Baunevænget 9	Tlf.nr.:	
8410 Rønde	Mobil:	
	E-mail:	

3. Betingelser for inspektionen

Med mindre andet er anført i rapporten, er der ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. DS/EN 1176-1 pkt. 6.

Denne inspektion er udelukkende udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder. Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt redskab eller installation, i afsnit 6 "Inspektion af underlag, redskaber og installationer".

Der hvor der ikke er konstateret mærkning af legeredskaberne i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 7, er det ikke muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabets 0-niveau (Nedgravningsdybden). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold. Hvorvidt redskaberne er mærket korrekt, fremgår i afsnit 5 "Oversigt over inspicerede redskaber og installationer".

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1 samt almindelige måleværktøjer. (Medmindre andet anføres er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men der foretages en visuel vurdering af underlagets stødabsorberende egenskaber).

Udgravninger ved stolper, for kontrol af evt. råd, er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det skønnes nødvendigt for, at kunne vurdere legeredskabets tilstand.

4. Resultat:

Gennemgangen af legeredskaberne er foretaget, i forhold til ovenstående vilkår. Resultatet af inspektionen kan ses på de efterfølgende sider under afsnit 5 og 6, hvor underlag, redskaber og installationer i tekst og billeder er gennemgået.

Certificeret legepladsinspektør

Henrik Andersen-Dal

Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 8 oktober 2020

Inspektions nr.: 328

INSPEKTIONSRAPPORT

5. Oversigt over inspicerede redskaber og installationer:



Redskab: Gyngesæt med dobbelt sæder samt fuglerede
Årgang: 2020
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: Nej



Redskab: Klatreanlæg
Årgang: 2020
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: Nej



Redskab: Balance bane / forløb
Årgang: 2020
Producent: Cado
Er redskabet mærket korrekt: ja
Er der registreret afvigelser: Nej

Redskab:
Årgang:
Producent:
Er redskabet mærket korrekt:
Er der registreret afvigelser:

Redskab:
Årgang:
Producent:
Er redskabet mærket korrekt:
Er der registreret afvigelser:

Redskab:
Årgang:
Producent:
Er redskabet mærket korrekt:
Er der registreret afvigelser:




Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 8 oktober 2020

Inspektions nr.: 328

INSPEKTIONSRAPPORT

6. Inspektion af redskaber, installationer og faldunderlag:

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OVERSIGTSBILLEDE</th> <th>Gyng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 1 Generelle krav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 2 Gynger</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 4 Svævebaner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 5 Karruseller</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 6 Vipper</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OVERSIGTSBILLEDE	Gyng	<i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i>		DS/EN 1176 del 1 Generelle krav	X	DS/EN 1176 del 2 Gynger	X	DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner		DS/EN 1176 del 4 Svævebaner		DS/EN 1176 del 5 Karruseller		DS/EN 1176 del 6 Vipper		DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold	X	DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer		DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ	
OVERSIGTSBILLEDE	Gyng																						
<i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i>																							
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav	X																						
DS/EN 1176 del 2 Gynger	X																						
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner																							
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner																							
DS/EN 1176 del 5 Karruseller																							
DS/EN 1176 del 6 Vipper																							
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold	X																						
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer																							
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OVERSIGTSBILLEDE</th> <th>Klatreanlæg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 1 Generelle krav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 2 Gynger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 4 Svævebaner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 5 Karruseller</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 6 Vipper</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OVERSIGTSBILLEDE	Klatreanlæg	<i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i>		DS/EN 1176 del 1 Generelle krav	X	DS/EN 1176 del 2 Gynger		DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner		DS/EN 1176 del 4 Svævebaner		DS/EN 1176 del 5 Karruseller		DS/EN 1176 del 6 Vipper		DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold	X	DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer		DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ	
OVERSIGTSBILLEDE	Klatreanlæg																						
<i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i>																							
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav	X																						
DS/EN 1176 del 2 Gynger																							
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner																							
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner																							
DS/EN 1176 del 5 Karruseller																							
DS/EN 1176 del 6 Vipper																							
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold	X																						
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer																							
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OVERSIGTSBILLEDE</th> <th>Balancebane / forløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 1 Generelle krav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 2 Gynger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 4 Svævebaner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 5 Karruseller</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 6 Vipper</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	OVERSIGTSBILLEDE	Balancebane / forløb	<i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i>		DS/EN 1176 del 1 Generelle krav	X	DS/EN 1176 del 2 Gynger		DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner		DS/EN 1176 del 4 Svævebaner		DS/EN 1176 del 5 Karruseller		DS/EN 1176 del 6 Vipper		DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold	X	DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer		DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ	
OVERSIGTSBILLEDE	Balancebane / forløb																						
<i>Redskabet er inspiceret i.h.t. følgende standarder:</i>																							
DS/EN 1176 del 1 Generelle krav	X																						
DS/EN 1176 del 2 Gynger																							
DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner																							
DS/EN 1176 del 4 Svævebaner																							
DS/EN 1176 del 5 Karruseller																							
DS/EN 1176 del 6 Vipper																							
DS/EN 1176 del 7 Insp. og Vedligehold	X																						
DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer																							
DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretræ																							

Næste hovedinspektion af legepladsen bør foretages senest 12 måneder fra nedenstående inspektions dato.

Inspektions dato: 8 oktober 2020

Inspektions nr.: 328